

## ◆ 밴드쏘 안전수칙 ◆



1. 장갑을 끼고 작업하지 않는다.
2. 소매가 긴 옷이나 넥타이, 긴 장신구 등을 하지 않는다. (머리가 긴 경우 묶고 작업한다.)
3. 작업 전 집진기 가동 및 집진구 개방이 되어있는지 확인, 작업 후 집진기 정지  
(집진기를 가동하지 않고 작업 시 톱밥 배출이 원활하지 않아 작업자에게 날아옴)
4. 스위치를 켜 뒤 사용하기 전 기계가 전속력으로 될 때까지 기다린 후 사용한다
5. 곡선 커팅이 아닌 직선 커팅 시에만 현 장비를 사용한다.
6. 소재의 잘린 조각은 손이 아닌 긴 나뭇조각이나 작업물의 모서리를 사용해서 치운다.
7. 장비의 부하가 걸리지 않도록 천천히 일정한 속도로 재료를 자른다.
8. 커팅 시 목재의 고정을 위한 손이 톱날에 너무 가까이 가지 않도록 한다.
9. 손은 톱날에서 최소 5cm 이상 떨어지도록 하며 그러지 못 할 경우에는 옆에 있는  
검정색 푸시스틱을 이용해서 목재를 밀면서 커팅한다.
10. 밴드쏘 테이블 앞쪽에서 작업할 때에는 톱날의 약간 왼쪽에 서서 작업을 한다.
11. 톱날을 잡아주는 베어링 지그는 목재보다 5~10mm 정도 위에 고정 후 가공한다.
12. 가공 중 목재를無理하게 밀거나 비틀지 않도록 한다. (톱날이 끊기며 부상 위험이 있음.)
13. 가공을 마쳤으면 집진기 가동을 중지한다.
14. 장비 사용 후 다음 사용자를 위해서 반드시 장비 주변을 정리한다.